



# doğu karadeniz bölgesi kentsel doku araştırması: amasya ve tokat'ta birer sokak

Şinasi AYDEMİR, Saliha ERKONAK,  
Orhan KUNTAY, Gülnaz TEYMUR



İnsanlar, bir araya gelme gereksini-  
mini her zaman hissetmişlerdir. Toplu-  
mu oluşturan nedenlerden biri olan bu  
istek için çeşitli alanlar, açık ya da ka-  
pali mekanlar düzenlenmiştir. Kent  
mekanının bir Ögesi olarak sokak, An-  
adolou kentlerinde, toplumsal-kültürel  
kaynaşma ve bütünlşmenin yerine getirildiği temel mekanlardan biridir. Bu  
çalışmada, Amasya ve Tokat'ta 1982  
yılında araştırılan iki sokak mekanına  
ilişkin bulgular sunulmaktadır. Her iki  
sokak da uzun bir tarihi süreç içinde  
biçimlenmiştir. Halen sokak üzerinde-  
ki kullanılan konutların çoğu 90-  
120 yıllıktir.

Araştırılan sokaklar, doğal olarak,  
uzun tarihi süreç içinde fiziksel olduğu  
gibi sosyal yönden de değişmişlerdir.  
Bir taraftan kullanıcılar değişirken, bu-  
gün sokak sakinlerinden bir kısmı ora-  
da doğup büyünenlerden, bir kısmı  
çevre köy ve kasabalarдан göç edenler-  
den oluşmaktadır. Diğer taraftan ya-  
şam biçimini değişikliğe uğramaktadır.  
Birtakım yeni araç ve gereçler yaşamın  
birer parçası haline gelirken, bazıları  
önemlerini yitirmiştir. Bu değişim  
içinde mekanda yaşayanlar, ya meka-  
na uyum sağlamışlar, ya da çeşitli do-  
natılarla mekandan farklı yararlanarak,  
mekanı kendi kullanımına uydur-  
muşlardır. Kullandıkları, yaşadıkları  
mekan yetersiz ise gereksinmelerine  
mekanı uydurmaya çalışmışlar, bunun  
için de bazen ekler yapmışlardır.

Sokakta, gece-gündüz, yaz-kış, gün-  
lük-mevsimlik değişimlerle ve olaylar-  
la değişken bir yaşam vardır. Bu çalış-  
ma, bir yaz günü, meyve ağaçlarının,  
asma üzümünün biçim verdiği bir an-  
da araştırılan mekanları yansıtma-  
dır. Çalışma süremizin kısıtlılığı nedeni  
ile, her iki sokakta birer konutun rölo-  
vesi yapılmış, diğer konutların ise  
sokağa bakan cepheleri ölçülebilmiştir.


(devam edecek)


Sokaktaki diğer konutlarda oldukça farklı ve yasam alanları da, zemin katı, çatı katı ise şahsap iskeletli gibidir, rolövesi yapıplan konutun da, zemin katı, çatı katı ise şahsap iskeletli gibidir. Duvarlar, dışlığı sarmalı sıva kazdırır. Üzerine beyaz badana, içliği sarmalı sıva kullanır. Konutta ince ahşap usulüne badanadır. Konutta ince ahşap mutfağıın bir parçası haline getirilmiştir. Çatı katı ise şahsap iskeletli, mutfağın oluşturulanı, eski ibadet helyesi planında ıkmalıoda dolulumus,oda ve planında mutfağın 450 koton ortaya ıkmastır. Çatı katı ise şahsap iskeletli, 170 koton yapılış amaciidan faraklı kullanımalar olarak konutta bazi ekler yapılmış ve Zaman içinde, hanenin gelmişmesine ve yaşam bigimindeki faraklığa koşut mektedir (bak. Han ve kesişter).

Sokak üzerinde rolövesi yapıtları, ledenin iç avlu ortak yaşaması olacak yerdeki olsayıken, bu birimlerce gürer. Kani bir-biri oda, bir mutfağık birimi. Kullanılmaktadır. Ailelerin özel iç mevkilerinden oluşan Şençilli Leric'e des ve yaklaşıklık 60 yıldır iç erkek kar- dir ve yaşasına 1915 yılından önce yapıldı. Mız konut 1915 yılından önce yapılmıştır. Konaçın ilk sahibi bir Ermeni. Mız konut 1915 yılından önce yapılmıştır. Resim 4. Rolövesi yapıplan 81. Sokagın üstündeki türbenin onu mektedir (bak. Han ve kesişter).

Sokak üzerinde rolövesi yapıtları, bosphorus adı ile bulutlu mekte- kamları olsayıken, bir yanadan da on批判meyen, soldan görülebilen mevkide toplandır. Eski ve el işlenen yapıtların turpekti, komşuların bir aragacı gibi uzantısı olarak ortak dis mekanları oluşturur. Sokak, bu özel dis mekanları bir avlulara ya da on bahçelerde açılmıştır. Dan批判meyen ama alülanabillerin iç konacların özel dis mekanları olan, yolu gögündüğü iki katlıdır. Zemin katları gögündüğü bulunan konutları 2, Resim 1, 2, 3).

Amasya'da arastırılan sokak, hanla- nın, bedestenin bulunduğu kent merke- zinin yakınında bulunmakta (bak. Plan 1). Yükselik kayaların da mekana katıldığı, bir bolgede bulunuran sokak, eğimli bir alanadadır. Eğim ve eğimlikle mekanı yapısı nedenyile mototlu taşıt kullanılmıştır. Üstüne olmayan sokak, dolaylı donatıları, bugün de yaşa yatan, dösemesi, stirpriz kollarının iç konacların özel dis mekanları olan, yolu gögündüğü iki katlıdır. Zemin katları gögündüğü bulunan konutları 2, Resim 1, 2, 3).





Amasya 81 sokak kuzey-ğu acılım

